

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIOS       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO CHEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0028-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral.



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de laminas.



Foto 3: Modulo 1 mantenimiento de estufa de cocina





Foto 4: Modulo 2 Sustitución de depósito de agua de 1,000 litros y suministros e instalación de base de concretos



Foto 5: Modulo 5. reparación de banqueta de concreto.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPIFAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

