



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO CHEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0028-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral.



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de laminas.



Foto 3: Modulo 1 mantenimiento de estufa de cocina








Foto 4: Modulo 2 Sustitución de deposito de agua de 1,000 litros y suministros e instalacion de base de concretos



Foto 5: Modulo 5. reparacion de banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---