



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO CHEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0028-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral.



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de laminas.



Foto 3: Modulo 1 mantenimiento de estufa de cocina




Foto 4: Modulo 2 Sustitución de depósito de agua de 450 litros y suministros e instalación de base de concretos



Foto 5: Modulo 5. reparación de banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo

