



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | CHAJUL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA EULALIA LA PIMIENTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-05-0038-43 | FECHA: | 3/05/2024 |



Foto1: MODULO 1 SUSTITUCION DE PINTURA GENERAL



Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCION DE VÍDRIOS EN VENTANAS



Foto 4: MODULO 1 REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA



Foto 5: MODULO 2 SUSTITUCION DE INODORO




Foto 6: MODULO 2 SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

C. P. [Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

