



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECANULEU VICHOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0063-43	FECHA:	20/6/2024



FOTO 1, MODULO 1, SUSTITUCION DE LAMINAS TROQUELADAS



FOTO 2, MODULO 1, SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



FOTO 3, MODULO 1, SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



FOTO 4, MODULO 2, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS, PINTURA Y TECHO DE BAÑOS

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público