



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0069-43	FECHA:	13/5/2024



Foto 1: MODULO 1, SUSTITUCIÓN DEL ESTRUCTURA CON ESTRUCTURA METÁLICA.



Foto 2: MODULO 2, SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 3: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 4: MODULO 2, SUSTITUCIÓN DEL ESTRUCTURA CON ESTRUCTURA METÁLICA.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

mariano mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

