

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO SAN JOSE, ALDEA SANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0072-43	FECHA:	08/08/2024





FOTO 1 MODULO I: REPELLO DE MURO Y SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2 MODULO I: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3 MODULO I: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA DE CONCRETO




FOTO 4 MODULO II: SUSTITUCION DE PUERTA Y TECHO



FOTO 5 MODULO II. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL





FOTO 6 MODULO III. SUSTITUCION TECHO E INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Awb66

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO SAN JOSE, ALDEA SANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0072-43	FECHA:	08/08/2024



FOTO 7 MODULO III: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



FOTO 8 AREAS EXTERIORES: SUSTITUCION DE PORTON



FOTO 9 PINTURA GENERAL: MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aw866

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

