



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E0UM CANTON ILOM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ILOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0159-43	FECHA:	20/06/2024



MODULO I. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 +capotes + elementos de fijación/tornillos= 232 m2.



MODULO II. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 +capotes + elementos de fijación/tornillos = 294 m2



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

