



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BATZUL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BATZUL
	14-05-0164-43	FECHA:	20/06/2024



Foto1 MODULO 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



Foto 2 MODULO 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE Y DE SOPORTE DE METAL



Foto 3 MODULO 1: REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO




Foto 4 MODULO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS



Foto 5 MODULO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE VENTANA




Foto 6 MODULO 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BATZUL
	14-05-0164-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 7 MODULO 2: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 8 MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE FOCOS



Foto 9 MODULO 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 10 MODULO 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC




Foto 11 MODULO 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE HIERRO EN VENTANA




Foto 12 MODULO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BATZUL
	14-05-0164-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 13 MODULO 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO




Foto 14 MODULO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro de Control Cívico Público

