

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICÉ	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Chel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0840-43	FECHA:	13/10/2023



FOTO 1 SUSTITUCION DE CIRCULACION



FOTO. 2 SUSTITUCION DE MURO



FOTO 3 SUSTITUCION DE COLUMNA DEL PORTON



FOTO 4. SUSTITUCION DE TECHO DE PORTON




FOTO 5 COLOCACION DE LAS FORMALETAS PAR LA CIRCULACION




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director-Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

