

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0840-43	FECHA:	12/11/2024



FOTO 1 MODULO 1 SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



CONSTRUCCION DE MURO PARA LA MAYA



FOTO 3 SUSTITUCION DE TUVOS GALVANIZADA




FOTO 4. CONSTRUCCION DE COLUMNAS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

