

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-0840-43	FECHA:	21/11/2024



FOTO 1 SUSTITUCION DE MAYA PARA LA CIRCULACION



FOTO 2 SUSTITUCION DE ALAMBRE Y TUBO GALVANIZA DE LA CIRCULACION



foto 3 SUSTITUCION DE CULUMNAS DEL PORTON



FOTO 4 SUSTITUCION DE MURO PARA LA CIRCULACION




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo...
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

