

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAXA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-4995-43	FECHA:	3/5/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PINTURA GENERAL




Foto 2: SUSTITUCION DE CANAL



Foto 3: SUSTITUCION DE UNA PUERTA



Foto 4: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

