



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL POBLACION DESARRAIGADA ALDEA CHAXA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAXA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-4995-43	FECHA:	20/10/2024



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUEDADA




SUSTITUCION DE REPEO COMPLETO



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUEDADA



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUEDADA



SUSTUCION DE REPEO



SUSTITUCION DE PINTURA DE BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---