



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL POBLACION DESARRAIGADA ALD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAXA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-4995-43	FECHA:	20/10/2024



SUSTITUCION DE LAMINA Y PINTURAQ



SUSTITUCION DE PUERTAS




SUSTICION DE PISO



TRABAJO TERMINADO




TRABAJO DE ESCUELA TERMINADO



ESCUELA TERMIINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

