



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chajul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-4998-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: MODULO 1; Sustitución de laminas, por laminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO 1; Reparación de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 3: MODULO 1; Reparación de piso de torta de concreto por piso ceramico




Foto 4: MODULO 2, Sustitución de laminas, por laminas troqueladas aluzinc calibre 26




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

