



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TZI'TA'L XU'L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5065-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: PINTURA GENERAL: PINTURAS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 2: MODULO4, SUSTICIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 3: MODULO1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 4: MODULO 1, INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 4, SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

