



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5194-43	FECHA:	



Foto 1: MODULO 1 Suministro e instalación de ventanas tipo rejilla



Foto 2: MODULO 1 Reparación de muro de block




Foto 3: MODULO 1 Sustitución de Puerta



Foto 4: MODULO 1 Mantenimiento a estufa rural



Foto 5: CANCHA: Suministro e instalación de columna de metal sobre muro



Foto 6: CANCHA: Suministro e instalación de barranta de metal sobre muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5194-43	FECHA:	



Foto 7: PUERTA GENERAL: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, Cepillado Aplicación de pintura)



Foto 8: MODULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico






Foto 9: MODULO 2: sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico antideslizante.



Foto 10: MODULO 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

