

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5194-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: MODULO 1 Reparación de muro de block



Foto 2: MODULO 1 Mantenimiento a estufa rural



Foto 3: MODULO 1 Suministro e instalación de ventanas tipo rejilla



Foto 4: CANCHA: Suministro e instalación de columna y barranda de metal sobre muro



Foto 5: MODULO 2: sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico antideslizante.




Foto 6: MODULO 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.P.F. <b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E. O. R. M. PRESIDENTE</b>	 Firma y Sello Director Centro Educativo <b>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN ALDEA SANTA CLARA CHAJUL QUICHÉ</b>
--	---