



Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHONCHOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5430-43	FECHA:	02/05/2024




FOTO 1: COLOCAR MALLA



Foto 2: sustitución de alambre con malla y tubería



FOTO 3: COLOCAR PORTON EN LA ENTRADA



FOTO 4: Sustitución de a lambre con malla y tubería



FOTO 5: Sustitución de pintura de pared.



FOTO 6: sustitución de pintura de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales (máximo 10 hojas).

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

