

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHONCHOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5430-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: COLOCACIÓN DE MURRO



Foto 2: COLOCACIÓN DE TUBO DE METAL



Foto 3: COLOCACIÓN DE LAS VIGAS DE PORTON



Foto 4: COLOCACIÓN DEL TECHO DE PORTON




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

