

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHAJUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHONCHOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-05-5430-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: PINTADA CON PITURAS




Foto 2: COLOCACIÓN DE MALLA FINALIZADA



Foto 3: COLOCACIÓN DE PORTON



Foto 4: PINTADAS CON PINTURAS FINALIZAR



Foto 5: PINTADAS FINALIZADA




Foto 6: PINTTADAS CON PINTURAS FINALIZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del DPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público

