



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUJULIMUL SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0007-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: (MODULO 1). Estado actual de los pisos de los salones de clase en malas condiciones, se necesita sustitución de piso.



Foto 2: (MODULO 1). Los pisos en malas condiciones necesita sustitución.



Foto 3: (MODULO 1). El corredor de los salones de clase, actualmente se encuentra en malas condiciones, necesita sustitución.



Foto 4: (MODULO 1). Actualmente el establecimiento necesita sustitución.




Foto 5: (MODULO 2). vista de la plancha, actualmente se encuentra en malas condiciones, se necesita sustitución de plancha.



Foto 6: (MODULO 2). se observa las malas condiciones de la plancha, por el tiempo de vida de los materiales, se necesita sustitución de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 