



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chujulimul Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0007-43	FECHA:	12 de Noviembre de 2,024



Foto 1: (MODULO 1). Uno de los salones ya esta terminado la colocación de pisos cerámico.



Foto 2: (MODULO 1). En esta área son los corredores de las tres aulas aun falta terminar la colocación de los zócalos.



Foto 3: (MODULO 1). En este salón tambien hacen falta de colocación de los zócalos.



Foto 4: (MODULO 1). Como se visualiza el trabajo solo hacen falta colocar los ultimos zócalos.




Foto 5: (MODULO 2). En esta plancha de la cocina solo falta colocar el azulejo.



Foto 6: (MODULO 2). Se observa el avance del trabajo de las dos planchas ubicadas en la cocina de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---