

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. AVENIDA "ARCO GUCUMATZ" 1-61 ZONA ÚNICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0019-45	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Modulo 1. Desinstalación e instalación del sistema electrico existente



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalación de lámina existente



Foto 3: Modulo 1. Sustitución de elementos de fijación (tornillos), instalación de lámina aluzinc



Foto 4: Modulo 1. Sustitución de capote para lámina troquelada



Foto 5: Modulo 1. Sustitución de canal de metal, sustitución de agua puvial, tubo pvc 3"



Foto 6: Modulo 1. sustitucion de pescantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Lleydy Azucel Xiquin Cabrera de Macario Firma y sello del Presidente de la OPF		 M. Ed. Idida Angélica Samaí Linares Aguilar de Urizar Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---