

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. AVENIDA "ARCO GUCUMATZ" 1-61 ZONA ÚNICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0019-45	FECHA:	02/07/2024



Foto 1: Modulo 1: desinstalacion del sistema electrico



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalacion de lamina existente



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de elementos de fijación (tornillos) Instalación de lamina aluzinc



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de capote para lamina troquelada




Foto 5: Modulo 1: Sustitución de canal de metal, sustitución de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 6: Modulo 1: Sustitución de pescantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lleimy Azucel Xiquin Cabrera de Macario
Firma y sello del Presidente de la OPP



M. Ed. Idida Angélica Samal Linares Aguilar de Urizar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

