



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. AVENIDA "ARCO GUCUMATZ" 1-61 ZONA ÚNICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0019-45	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Modulo 1. Desinstalación e instalación del sistema eléctrico existente




Foto 2: Modulo 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, desinstalación de lámina existente




Foto 3: Modulo 1. Sustitución de elementos de fijación (tornillos), instalación de lámina aluzinc



Foto 4: Modulo 1. Sustitución de capote para lámina troquelada



Foto 5: Modulo 1. Sustitución de canal de metal, sustitución de agua puvial, tubo pvc 3"



Foto 6: Modulo 1. sustitucion de pescantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ueimy Azucel Xiquin Cabrera de Macario

Ueimy Azucel Xiquin Cabrera de Macario
Firma y sello del Presidente de la OPF



M. Ed. Idida Angélica Samal Linares Aguilar de Urizar

M. Ed. Idida Angélica Samal Linares Aguilar de Urizar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

