



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mirador Chontalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0045-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024




Foto 1, módulo 1: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 2, módulo 1: Suministro e instalación de balcones de metal.



Foto 3, módulo 1: Sustrucción de chapa




Foto 4, módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado y aplicación de pintura)




Foto 5, módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6, módulo 2: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mirador Chontalá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0045-43	FECHA:	20 de septiembre de 2024





Foto 7, módulo 2: Suministro e instalación de balcón de metal.



Foto 8, módulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 9, módulo 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

