



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Antiguo Xepocol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0061-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: MODULO 1 Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MODULO 1 repello en muro



Foto 3: MODULO 2 Suministro e instalacion de balcones de metal



Foto 4: MODULO 3 Sustitucion de pilas de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Modulo 4 Sustitucion de pila de cemento de 2 lavaderos




Foto 6: Pintura en general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

