



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LA CUMBRE, PANIMACHE PRIMERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0067-43 | FECHA:                         | 28/05/2024                          |



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia<br> | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo<br> |
|--|--|