



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panimaché Quinto Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0068-43	FECHA:	02 de julio de 2024



Foto1: Modulo 1. Suministro e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Cancha. Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 3: Cancha. Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 4: Muro perimetral. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Muro perimetral. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Modulo 2. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OCPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

