



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTEANANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUPOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0174-41	FECHA:	20/06/2024



Foto 1. Patio



Foto 2. Módulo 1. Sustrucción de lámina y sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3. Módulo 1: Suministro e instalación de azulejo



Foto 4. Módulo 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 5. Módulo 1: Repello de muro



Foto 6. Módulo 1. Sustrucción de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTEANANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUPOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0174-41	FECHA:	20/06/2024



Foto 7. Módulo 1. Sustitución de deposito de agua



Foto 8. Muro perimetral



Foto 9. Pintura general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

