



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CANTÓN PACHOJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PACHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0187-41	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto 1: Modulo 9: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 2: Modulo 5: Instalación de estructura portante de metal



Foto 3: Modulo 5: Instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc



Foto 4: Modulo 5: Sustitución de inodoro



Foto 5: Modulo 5: Sustitución de mingitorio





Foto 6: Modulo 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público