



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN XECOJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0200-41 | FECHA: | 05 DE JUNIO DE 2024. |




FOTO 1 Módulo 1: Sustitución de láminas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26.




FOTO 2 Módulo 1: Sustitución de capote de lámina por capote de lámina troquelada.




FOTO 3 MODULO 1: Sustitución de elementos de fijación (Tornillos) en techado.




FOTO 4 Módulo 1: Mantenimiento de estructura de soporte de metal en aulas 4, 5 y 6



FOTO 5 Módulo 1: Cambio de piso de concreto en aulas 4, 5 y 6, por piso cerámico.




FOTO 6 MODULO 1: Sustitución de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

