



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paquixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0230-43	FECHA:	17/10/2024



Foto1: MODULO 1 Sustitucion de laminas Troqueladas Aluzinc



Foto 2 Sustitucion de laminas Troqueladas Aluzinc



Foto 3: MODULO 1 sustitucion de canales de metal




Foto 4 Modulo 1 Reparacion de bajada de agua Pluvial Tubo PVC 3



Foto 5: Modulo 1 Sustitución de puertas



Foto 6: Módulo 2 sustitucion de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL	Cantón Paquixic
CÓDIGO DEL	14-06-0230-43	FECHA:	17/10/2024



Foto7: MODULO 2 Sustitucion de piso cerámico



Foto 8. Módulo 3 Sustitucion de inodoro




Foto 9: MODULO 3 sustitucion de accesorio de inodoro




Foto 10 Módulo 4 Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 11: Módulo 5 Sustitución de pintura en muros exterior e interior




Foto 12: Módulo 6 sustitucion de puerta de doble hoja de metal tipo regilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL	Cantón Paquixic
CÓDIGO DEL	14-06-0230-43	FECHA:	17/10/2024



Foto13: MODULO 6 sustitucion de puertas de doble hoja de metal tipo regilla



foto 14 Módulo 6 sustitucion de puertas regilla



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

