

14-06-0232-43

EORM XEPOL

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xepol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0232-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Inicio del trabajo de colocación del piso en las aulas.



Foto 2: el avance el trabajo en las aulas.



Foto 3: Inicio del trabajo de colocación del piso en las aulas.



Foto 4: Inicio del trabajo de colocación del piso en las aulas.



Foto 5: Inicio del trabajo de colocación del piso en las aulas.



Foto 6: el avance del inicio del trabajo de colocación del piso en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

