

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xepol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0232-43	FECHA:	29/08/2024




Foto 1: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 2: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 3: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 4: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.





Foto 5: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 6: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

