

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 1: **MODULO 1.** Sustitución de inodoros en mal estado



Foto 2: **MODULO 1.** Sustitución Mingitorio en mal estado



Foto 3: **MODULO 1** Sustitución de piso de baños en mal estado



Foto 4: **MODULO 1.** Sustitución de plafonera mal estado




Foto 5: **MODULO 1** Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: **MODULO 1** Sustitución tubería de agua línea agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 7: **MÓDULO 1** Sustrucción de puertas en mal estado



Foto 8: **MÓDULO 2** Sustrucción de puertas en mal estado



Foto 9: **MÓDULO 2** Sustrucción de fijación tornillos punta de broca



Foto 10: **MÓDULO 2** Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal en estado



Foto 11: **MÓDULO 2** Sustrucción de toma corrientes dobles



Foto 12: **MÓDULO 2** Sustrucción de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Foto 13: **MÓDULO 2** Mantenimiento de estufa rural en mal estado



Foto 14: **MÓDULO 2** Sustitución de torta de cemento por piso cerámico



Foto 15: **MÓDULO 2** Repello en muro



Foto 16: **MÓDULO 2** Reparación de banqueta de concreto



Foto 17: **MÓDULO 2** Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 18: **MÓDULO 2** Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF







Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICINA RURAL MULTIFAMILIAR
CANTÓN CAMANIBAL
COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA FAMILIA
CHICHICASTENANGO
DEPTO. EL QUICHÉ

ESCUELA OFICINA RURAL MULTIFAMILIAR
CANTÓN CAMANIBAL
DIRECCIÓN
CHICHICASTENANGO
QUICHÉ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0235-43	FECHA:	02 de diciembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales, actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

