

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicué Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0239-43	FECHA:	1/10/2024



Foto1: Sustrición de piso ceramico de cocina




Foto 2: Remodelación de pollo de cocina numero 1



Foto 3: Sustrición de chimineas de cocina numero 2



Foto 4: Sustrición de cableado de cocina



Foto 5: Sustrición de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 1



Foto 6: Sustrición de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicúa Primero
ESTABLECIMIENTO:	14-06-0239-43	FECHA:	1/10/2024



Foto7: Sustitucion de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 3



Foto 8: Sustitucion de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 4



Foto 9: Sustitucion de piso de torta de concreto por cerámico aula numero 5



Foto 10: Sustitución de migitorios por losa



Foto 11: Sustitución de plancha de cocina numero 1



Foto 12: Sustitución de taza de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicúá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0239-43	FECHA:	1/10/2024



Foto13: Sustrucción de chimenea 1



Foto 14: Sustrucción de plancha de pollo 1




Foto 15: Sustrucción de planca de cocina pollo numero 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Residente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

