



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0243-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1, módulo 1: Sustitución de tornillo, capote y lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2, módulo 1: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 3, módulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 4, módulo 1: Sustitución de piso de concreto



Foto 5, módulo 2: sustitución de piso de concreto por piso de cerámico



Foto 6, módulo 2: Cernido en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0243-43	FECHA:	8/10/2024








Foto 7, módulo 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 8, módulo 3: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director de Educación Pública

