



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Chuguxa primero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuguxa primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0243-43	FECHA:	08 de noviembre de 2024



Foto 1: Módulo 1: Avance de Sustitución de tornillo, capote y laminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo 1: Avance de Mantenimiento a estructura de metal



Foto 3: Módulo 2: Avance de Sustitución de piso de concreto por piso de cerámica



Foto 4: Módulo 2 avance de cernido en muro




Foto 5: Módulo 3: arreglo de pared repellido




Foto 6: Módulo 3: Avance de Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

