



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0243-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Módulo 1: Sustitución de tornillo, capote y láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto2: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de metal



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de piso de concreto por piso de cerámico



Foto 4: Módulo 2: cernido en muros



Foto 5: Modulo 3: Sustitución de piso de concreto por piso de cerámico



Foto 6: Modulo: 3 Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firmá y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

