

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajuliboy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0244-43	FECHA:	29 de mayo de 2024



Foto1: Módulo 1. Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 2: Módulo 1. Sustitución de capotes




Foto 3: Módulo 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 4: Módulo 2. sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 5: Módulo 2. Otro perfil de la sustitución de piso torta de concreto por piso cerámico.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

