



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajuliboy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0244-43	FECHA:	12 Julio de 2024



Foto1: Módulo 1. Desmontaje e Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo 1. Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Módulo 1. Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Módulo 2. Colocación de piso cerámico.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del COPF
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CANTÓN PAJULIBOY
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CHICHICASTENANGO
EL QUICHÉ.**

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CANTÓN PAJULIBOY
DIRECCION
CENTRO EDUCATIVO
QUICHÉ, QUICHÉ**