



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajuliboy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0244-43	FECHA:	22 julio de 2024



Foto1: Módulo 1. Finalización de mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 2: Módulo 1. Finalización de techo.



Foto 3: Módulo 2. Colocación de piso finalizado.



Foto 4: Módulo 2. Aula ya en uso por los niños.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

