



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTEANNGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON QUIEJEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0245-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: sustitucion de pintura de interiores y exteriores modulo 1



Foto 2: pintura de interiores modulo 1





Foto 3: sustitucion de focos ahorradores modulo 1



Foto 4: pintura de interiores modulo 2



sustitucion de deposito de agua modulos 2



sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPT



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

