



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenago
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Osvaldo Humbelino Motta Girón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicué Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0246-43	FECHA:	20 de septiembre de 2,024



Foto1 MODULO 1: corredor de las 6 aulas lado izquierdo, sustitución de piso de granito.



Foto. 2 MODULO 1: adentro de la dirección, sustitución de piso de granito.



Foto 3 MODULO 1: adentro del aula de 6to B, sustitución de piso de granito.



foto 4 MODULO 1: adentro del aula de 4to A. sustitución de piso de granito.



Foto 5 MODULO 2: adentro del aula de 5to. B. sustitución de piso de granito.



Foto 6 MODULO 3: adentro de la cocina, sustitución de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

