



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Osvaldo Humbelino Motta Giron"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicué Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0246-43	FECHA:	18 de noviembre 2024



Foto 1: MODULO 1: corredor de las 6 aulas lado izquierdo, sustitucion de piso de granito




Foto 2: MODULO 1: adentro de la direccion, sustitucion de piso de granito.



Foto 3: MODULO 1: adentro del aula de 6to. B, sustitucion de piso de granito.



Foto 4: MODULO 1: adentro del aula de 4to. A. sustitucion de piso de granito.





Foto 5: MODULO 2: adentro del aula 5to. B. sustitucion de piso de granito.




Foto 6: MODULO 3: adentro de la cocina, sustitucion de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

