



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESVUCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "POPOL VUH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUGÜEXÁ SEGUNDO A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0247-43	FECHA:	19/09/2024




Foto 1: Modulo I. Sustitución de láminas por láminas traquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo II. Sustitución de láminas por láminas traquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Modulo II. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Módulo III. Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 5: Módulo IV. Sustitución de puerta




Foto 6: Módulo V. Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

