



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1. Módulo 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 2. Módulo 2: Sustrucción de lámparas tipo LED.



Foto 3. Módulo 1: Sustrucción de plafoneras.



Foto 4. Módulo 1: Sustrucción de interruptores simples.



Foto 5. Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico.





Foto 6. Módulo 1: Sustrucción de toma corrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7. Módulo 1: Sustitución de ducto eléctrico



Foto 8. Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 9 Módulo 2: sustitución de lámparas tipo LED.



Foto 10 Módulo 2: Sustitución de plafoneras.



Foto 11 Módulo 2: Sustitución de balcón de metal.





Foto 12 Módulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 13 Módulo 3: sustitución de lámparas tipo LED.



Foto 14 Módulo 3: Sustitución de plafoneras.



Foto 15 Módulo 3: Sustitución de lámina, por lámina Troquelada Aluzinc



Foto 16 Módulo 3: sustitución de plancha de metal de tres hornillas



Foto 17 Módulo 3: Mantenimiento Estufa Rural.



Foto 18 Módulo 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 20 Módulo 4: sustitución de lámparas tipo LED.



Foto 20 Módulo 4: Sustitución de plafoneras.



Foto 21 Módulo 5: Sustitución de inodoro.



Foto 22 Módulo 5: Sustitución de migitorio.



Foto 23 Módulo 5: Sustitución de llaves de paso.



Foto 24 Módulo 5: Susutitución de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de ppe.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 25 Módulo 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 26 Módulo 6: Sustitución de inodoro.



Foto 27 Módulo 6: Sustitución de mingitorio.



Foto 28 Módulo 6: Sustitución de llaves de paso.



Foto 29 Módulo 6: Sustitución de azulejos.



Foto 30 Módulo 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 31 Módulo 6: Sustitución de lámina por lámina Troquelada Aluzinc



Foto 32 Modulo 6: Patio




Foto 33 Pintura general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

